



LET OP! Het volledig loskoppelen van de ventilatie-regelunit (onder de radio) kan een storing in het motor-management systeem tot gevolg hebben. De dealer dient dit dan te resetten. Indien u de ventilatie-regelunit toch wil loskoppelen maak dan eerst een accu-pool los (stroom eraf). Dit levert dan geen storing op.

